

Peugeot-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.

Hersteller	Handelsbez.	HSN	TSN	Motortyp	Einspritzsystem	Ersatzverfahren
Peugeot	Partner	3003	046	HFX	Bosch ME7.4.4	<p>Das beschriebene Verfahren kann als Ersatzverfahren zur Regelkreisprüfung im Rahmen der Abgasprüfung nach Paragraph 47 a StVZO eingesetzt werden. Zur Anwendung des Ersatzverfahrens "Fahrzeug mit Geregelterm Katalysator" auswählen, dem Prüfablauf folgen und anstelle der Regelkreisprüfung "Ersatzverfahren" auswählen.</p> <p>Beschreibung Ersatzverfahren: ----- Spannungshub der Regel-Lambdasonde an Pin 3 und 4 des grünen Steckers der Lambdasonde links am Zylinderkopf, mit Messspitze oder durch Anstechen der Leitung mit geeignetem Messwerkzeug überprüfen. Der Spannungshub muss über 300 mV liegen. In der Peugeot Organisation ist das Prüfen der Lambdasonden-spannung mit dem Diagnosegerät DIAG 2000 am Diagnoseanschluß, im Menü Parameter möglich. Bei laufendem Motor muss die Motordiagnoselampe (MIL) erlöschen.</p>
Peugeot	Partner	3003	047	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	Expert	3003	071	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Expert	3003	072	RFN		
Peugeot	Boxer	3003	089	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Boxer	3003	093	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Boxer	3003	098	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Boxer	3003	099	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Partner	3003	101	HFX	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	Partner	3003	102	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	607	3003	503	XFX	Bosch ME7.4.6	
Peugeot	607	3003	504	3FZ	Magneti Marelli 4.MP	
Peugeot	Expert	3003	509	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	806	3003	510	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	106	3003	512	HFX	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	106	3003	513	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	206	3003	514	HFX	Magneti Marelli 4P	
Peugeot	406	3003	515	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	406	3003	516	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	406	3003	517	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	306	3003	518	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	306	3003	519	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	306	3003	520	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	306	3003	521	NFT	Bosch M7.4.4	
Peugeot	306	3003	522	NFT	Bosch	
Peugeot	306	3003	523	NFT	Bosch	
Peugeot	306	3003	524	NFT	Bosch	
Peugeot	406	3003	525	6FZ	Sagem S 2000	
Peugeot	406	3003	526	6FZ	Sagem S 2000	
Peugeot	206	3003	527	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	206	3003	528	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	206	3003	529	NFU	Bosch ME7.4.4	

Peugeot-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.

Hersteller	Handelsbez.	HSN	TSN	Motortyp	Einspritzsystem	Ersatzverfahren
Peugeot	206	3003	530	RFN	Magneti Marelli 4.8 P	
Peugeot	206	3003	531	RFN	Magneti Marelli 4.8 P	
Peugeot	Partner	3003	534	HFX	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	Partner	3003	535	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	607	3003	540	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Partner	3003	541	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	307	3003	542	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	307	3003	543	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	307	3003	546	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	406	3003	549	RLZ	Siemens	
Peugeot	406	3003	550	RLZ	Siemens	
Peugeot	807	3003	556	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	807	3003	557	3FZ	Magneti Marelli 4.MP	
Peugeot	Boxer	3003	563	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	Boxer	3003	564	RFL	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	307	3003	569	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	307	3003	570	RFN	Magneti Marelli 4.8P	
Peugeot	406	3003	571	3FZ	Magneti Marelli 4.MP	
Peugeot	307	3003	573	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	206	3003	575	HFX	Magneti Marelli	
Peugeot	206	3003	576	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	206	3003	577	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	206	3003	578	RFN	Magneti Marelli 4.8 P	
Peugeot	807	3003	581	XFW	Bosch ME7.4.6	
Peugeot	Partner	3003	582	KFW	Sagem S 2000	
Peugeot	Partner	3003	583	NFU	Bosch ME7.4.4	
Peugeot	306	3003	829	LFY	Bosch MP7.3	
Peugeot	306	3003	830	LFY	Bosch MP7.3	
Peugeot	306	3003	831	LFY	Bosch MP7.3	
Peugeot	306	3003	832	LFY	Bosch MP7.3	
Peugeot	406	3003	894	3FZ	Magneti Marelli 4.MP	
Peugeot	406	3003	895	3FZ	Magneti Marelli 4.MP	

Peugeot-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.

Hersteller	Handelsbez.	HSN	TSN	Motortyp	Einspritzsystem	Ersatzverfahren
Peugeot	406	3003	897	AFX	Bosch ME7.4.6	
Peugeot	406	3003	898	AFX	Bosch ME7.4.6	
Peugeot	406	3003	899	AFX	Bosch ME7.4.6	