

**Citroen-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.**



Hersteller	Handelsbez.	HSN	TSN	Motortyp	Ident-Nr.	Bemerkung
Citroen	Saxo	3001	293	NFX	-57887639	Zur Anwendung des Ersatzverfahrens "Fahrzeug mit Geregeltem Katalysator" auswählen, dem Prüfablauf folgen und anstelle der Regelkreisprüfung
Citroen	Berlingo	3001	542	HFX	-39465831	
Citroen	Berlingo	3001	543	KFW		"Ersatzverfahren" auswählen. Spannungsmessgerät an das Lambdasondenkabel anschließen.
Citroen	Jumpy	3001	566	RFN	-93022286	
Citroen	Berlingo	3001	600	KFX	-39465831	<b>Arbeitsablauf:</b> Mittels der dünnen Prüfspitzen am grünen 4-poligen Stecker Spannung vom grauen und schwarzen Kabel abgreifen. Im Leerlauf müssen Spannungsunterschiede von ca. 300 mV vorhanden sein.
Citroen	Xsara	3001	641	KFX	-73712032	
Citroen	Xsara	3001	662	RFS	-73712032	<b>Alternativverfahren:</b> Die Funktion der 1. Lambdasonde kann auch mit der Diagnosestation Lexia und Proxia überprüft werden. Dazu unter dem Punkt physikalische Messung die obere / vordere Lambdasonde prüfen. Im Leerlauf müssen Spannungsunterschiede von ca. 300 mV vorhanden sein.
Citroen	Xsara	3001	679	KFX	-73712032	
Citroen	Xantia	3001	689	LFY		Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xantia	3001	690	LFY		
Citroen	Evasion	3001	710	RFV	-12993817	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Picasso	3001	725	NFZ	-73712032	
Citroen	Picasso	3001	726	6FZ	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Jumpy	3001	729	RFN	-93022286	
Citroen	Evasion	3001	730	RFN	-12993817	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Saxo	3001	731	HFX	-57887639	
Citroen	Saxo	3001	732	KFX	-57887639	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Saxo	3001	732	KFW	-57887639	
Citroen	Picasso	3001	733	NFV	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C5	3001	734	XFX	-76379807	
Citroen	Saxo	3001	737	NFT	-57887639	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xsara	3001	740	KFX	-73712032	
Citroen	Xsara	3001	740	KFW	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xsara	3001	741	KFX	-73712032	
Citroen	Xsara	3001	741	KFW	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xsara	3001	742	NFU	-73712032	
Citroen	Xsara	3001	743	NFU	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xsara	3001	744	RFN	-73712032	
Citroen	Xsara	3001	745	RFN	-73712032	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Xsara	3001	746	RFS	-73712032	
Citroen	Berlingo	3001	749	HFX	-39465831	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Berlingo	3001	750	KFW		
Citroen	C5	3001	753	6FZ	-76379807	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Berlingo	3001	755	NFU		
Citroen	C5	3001	756	RFN	-76379807	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C5	3001	765	RFN	-76379807	
Citroen	C5	3001	766	6FZ	-76379807	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C5	3001	769	XFX	-76379807	
Citroen	C8	3001	771	RFN	-76379807	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C8	3001	772	3FZ	-76379807	
Citroen	Jumper	3001	783	RFL		Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Jumper	3001	784	RFL		
Citroen	C3	3001	787	KFV	-26567302	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C3	3001	788	HFX	-26567302	
Citroen	C3	3001	789	NFU	-26567302	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C8	3001	792	XFX	-13043754	
Citroen	C3	3001	797	KFV	-26567302	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C3	3001	798	NFU	-26567302	
Citroen	Berlingo	3001	799	KFW		Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Berlingo	3001	800	NFU		
Citroen	Berlingo	3001	803	HFX	-39465831	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Berlingo	3001	804	KFW		
Citroen	Berlingo	3001	816	KFW		Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	Berlingo	3001	817	KFW		
Citroen	C2	3001	818	KFV	-97001500	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C2	3001	819	NFU	-97001500	
Citroen	C2	3001	821	HFX	-97001500	Lambdasondenstecker in der Nähe des Thermostatgehäuse am Zylinderkopf.
Citroen	C2	3001	829	NFS	-97001500	