

Lancia Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.



Hersteller	Handelsbez.	Typ	HSN	TSN	Motortyp	Einspritzsystem	Ersatzverfahren
Lancia	Zeta	220	4136	363	RFV	Bosch MP7.3	Abgriff der Regelspannung der lamdbasonde (vor Kat) am 4poligen grünen Stecker, welcher sich über dem Katalysator befindet. Den Spannungshub der Regelsonde (vor Kat) an Pin 3 und Pin4 des Steckers der -Sonde, mit Meßspitzen überprüfen. Der Abgriff der regelsüannung erfolgt auf der Seite des roten Verriegelungsbügels. Der Spannungshub muss mind. 300mV betragen
Lancia	Zeta	220	4136	430	RFN	Magneti Marelli M4.8P	
Lancia	Phedra	179	4136	540	RFN	Magneti Marelli M4.8P	