

**Volvo-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes
Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.**



Handelsbez.	Typ	HSN	TSN	Motortyp	Ersatzverfahren
S70	L	9101	732	B5244S	Als Ersatzverfahren wurde das Signal "Short Term Fuel Trim" benannt. Das Signal mit dem AU-Gerät unter Diagnose Mode 1 (IST-Werte) abgegriffen werden. Der "Short-Term-Fuel Trim" muss sich bei Prüfdrehzahl (2500 - 3000 min ⁻¹) innerhalb von 10 Sekunden um mindestens 0,7% verändern.
V70	L	9101	740	B5244S	
S80	T	9101	803	B5244S	
S80	T	9101	804	B5244S2	
V70	L	9101	812	B5244S	
V70	L	9101	813	B5244S	
V70	L	9101	814	B5244S2	
V70	L	9101	815	B5244S2	
C70	N	9101	823	B5244S	
C70	N	9101	824	B5244S	
V70	G	9101	831	B5244SG	
V70	S	9101	834	B5244S	
V70	S	9101	835	B5244S2	
S60	R	9101	845	B5244S2	
S60	R	9101	846	B5244S	
V70	J	9101	855	B5244SG	
S80	K	9101	856	B5244SG	
V70	J	9101	857	B5244SG	
S80	K	9101	858	B5244SG	
S60	H	9101	865	B5244SG	