

Daihatsu-Fahrzeuge mit OBD für die ein begutachtetes Ersatzverfahren für die Durchführung der AU vorliegt.



Hersteller	Handelsbez.	HSN	TSN	Motorcode	Bemerkungen
Daihatsu	CUORE DOMINO MIRA	7111	365	EJ	Vor Durchführung der AU ist, bei ausgeschalteter Zündung, der ABS-Steuergerätestecker (rot, unterhalb der ABS-Einheit im Motorraum) abziehen.